

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

PLAN DE REORDENAMIENTO TOROBAJO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de **Nariño**

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120 *Años*

Universidad de **Nariño**

ÍNDICE

GENERALIDADES

- Contexto
- Reseña histórica
- Fases
- Normativa
- Concepción del proyecto

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA

- Zonificación actual
- Zona Sur
- Zona Centro
- Zona Norte

FASE DE REORGANIZACIÓN

- Campus actual / proyectado
- Bloques en Reordenamiento



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de Nariño

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120

Universidad de Nariño

PLANTEAMIENTO

CONTEXTO

Los desafíos que debe enfrentar el Campus de la Universidad en los próximos años están relacionados con su función misional de “prestar servicios educativos para el desarrollo regional y nacional” y sus implicaciones respecto a las necesidades de cantidad y calidad del espacio físico y de sus infraestructuras por esto El Plan director de Reordenamiento pretende establecer la distribución de los espacios construidos y proyectados de la Universidad de Nariño Pasto en sus campus Torobajo, Vipri y Sede Centro, estableciendo la ocupación de cada una de ellos ya sea como aulas, oficinas, espacios de apoyo a la academia y a la administración y su compatibilidad entre sus características espaciales y las actividades que en ellos se realizan teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la comunidad universitaria, los documentos institucionales y la normativa vigente.




PLANTEAMIENTO

CONTEXTO

El campus Torobajo esta en un lugar estratégico de la ciudad en la salida al occidente bordeando el volcán Galeras, teniendo como sus límites principales la calle 18 en donde se encuentra su acceso principal tanto vehicular como peatonal y el río Pasto como borde natural y paisajístico.

Calle 18 No. 50-02



PLANTEAMIENTO

RESEÑA HISTÓRICA

La historia de la Universidad de Nariño está estrechamente vinculada a la creación del departamento de Nariño. En 1904, con la Ley Primera firmada por el presidente José Manuel Marroquín, se estableció el departamento con su capital en Pasto. Ese mismo año, el gobernador Julián Bucheli Ayerbe decretó la fundación de la Universidad de Nariño, consolidando un proceso educativo que tuvo sus inicios en 1712 con el Colegio de la Compañía de Jesús.

A lo largo de casi dos siglos, la institución atravesó diversas transformaciones debido a factores políticos y religiosos, cambiando de nombre y dirección hasta ser reconocida oficialmente como universidad. Sus primeras facultades fueron Derecho y Ciencias Políticas, Matemáticas e Ingeniería. Actualmente, cuenta con once facultades, varias de ellas con acreditación de alta calidad, además de programas de posgrado y grupos de investigación que la posicionan como un referente académico en el suroccidente colombiano.



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de **Nariño**

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120

Universidad de **Nariño**

PLANTEAMIENTO



FASES DEL PLAN DIRECTOR

El Plan de Reordenamiento se plantea como un proyecto fundamental desde la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Nariño para seguir en miras de el apoyo a la calidad y el crecimiento de la docencia, investigación y extensión.

Su ejecución se plantea desarrollarse en 3 fases:

01

FASE DIAGNÓSTICA

Recolección de información planimétrica del estado actual de la distribución espacial, su organización, actualización y evaluación del estado actual de la distribución espacial.

02

FASE REORGANIZACIÓN

Planteamiento de reorganización espacial Universidad de Nariño en sus campus Torobajo, Vipri y Sede Centro. Fase 1 y Fase 2.

03

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Determinar prioridades de la etapa de reorganización del plan y generar una cartilla guía como ruta de la usabilidad de la planta física.

PLANTEAMIENTO

NORMATIVA

UDENAR EN CIFRAS, ANUARIO 2015 - 2019

UDENAR EN CIFRAS, ANUARIO 2010 - 2015

Dirección de Planeación y Desarrollo y la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación – DAAC

Plan de Desarrollo “Pensar La Universidad y la Región, 2021-2032”

Acuerdo No. 080 de diciembre 22 de 2020

ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Acuerdo No. 080 (Diciembre 23 de 2019)

Consejo Superior de la Universidad de Nariño

Norma Técnica Colombiana NTC 4595

Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares

Norma Técnica Colombiana NTC 4596

Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014 – 2027

Pasto, territorio con – sentido

DECRETO NUMERO 049 de 1904 (Noviembre 7)

Por el cual se crea la Universidad de Nariño en la Capital del Departamento.

RESOLUCIÓN 10567 de 2017 (Mayo 23)

Por el cual se otorga la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad de Nariño

RESOLUCIÓN No. 1831 de 2020 (diciembre 23)

Por la cual se asignan los espacios del Nuevo Edificio Bloque Uno Sur - B1s de la Universidad de Nariño.

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Dirección de planeación y desarrollo – Diciembre de 2020

PLANTEAMIENTO

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

La universidad de Nariño a presentado en los últimos años un crecimiento constante en sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión que le ha planteado nuevos retos no solo en el aspecto de la producción del conocimiento sino también en su infraestructura física.

Es una universidad que paso de tener en el 2015 11588 estudiantes matriculados a 14763 en el 2019 lo cual habla de su gran calidad en las diferentes áreas del saber y la investigación como en su fundamentos éticos y humanos y es por este posicionamiento en la región que no solo el crecimiento ha sido en numero de la comunidad universitaria estudiantes, docentes y administrativos sino también en el espacio físico que alberga todas estas acciones y funciones.

De hecho en la actualidad se encuentran en etapa de construcción a portas de ser terminadas varios proyectos que serán soporte y mejora de las actividades académicas, investigativas de extensión y administrativas al igual que espacios que apoyan las labores y son parte de la relación con el entorno y la naturaleza y el espacio urbano.

Unidos al gran esfuerzo de la administración por actualizar la infraestructura física de la universidad desde la oficina de la Dirección de planeación y Desarrollo de la universidad plantea se realice como apoyo al crecimiento institucional un Plan de Reordenamiento de la Universidad de Nariño en sus campus Torobajo, VIPRI y Sede Centro con el criterio de generar varias Áreas de caracterización y significación apoyadas en el Estatuto General de la Universidad de Nariño en donde se reconocen y valoran las diferencias entre un espacio y otro y además se reúnen las acciones y objetivos de cada dependencia.



FASE DIAGNÓSTICA

ZONIFICACIÓN ACTUAL

El campus Torobajo esta dividido en tres zonas; Sur, Centro y Norte. Cada una de ellas cuenta con el siguiente numero de edificaciones:

- **Sur:** 10 Edificaciones
- **Centro:** 10 Edificaciones
- **Norte:** 8 Edificaciones





Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904



Universidad de Nariño
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de Nariño



- ▲ NORTE
- B1n Bloque 1 norte
 - B2 Facultad de Ingeniería
 - B10 Medicina Veterinaria
 - Lab Laboratorio de Ingeniería
 - Pp Planta Piloto
- CENTRO
- B3 Bloque Tecnológico
 - B4 Bloque de Laboratorios
 - B5 Bloque de Humanidades
 - PF Plaza Fuchi
 - Caf Cafetería
 - ALS Auditorio Luis Santander
 - Pe Plazoleta de eventos
 - Gu Gimnasio universitario
 - ColAB Coliseo Adriana Benítez
- SUR
- B1s Bloque 1 sur
 - B6 Facultad de Medicina
 - B7 Facultad de Derecho
 - B8 Bloque Administrativo
 - B9 Facultad de Artes
 - Bib Biblioteca
 - Us Unidad de salud
- ⚽A Cancha de fútbol A
 - ⚽B Cancha de fútbol B
 - ⚽C Cancha de micro fútbol
 - P Parqueadero
 - Pm Parqueadero motos

Universidad Pública de Colombia

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA

ZONA SUR

El campus Torobajo esta dividido en tres zonas; Sur, Centro y Norte. Cada una de ellas cuenta con el siguiente numero de edificaciones:

- **Sur:** 10 Edificaciones
- **Centro:** 10 Edificaciones
- **Norte:** 8 Edificaciones



B - 1 SUR



**B – FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD**



B - DERECHO



B - ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE ARTES



BIBLIOTECA



UNIDAD DE SALUD



**ARCHIVO Y
PSICOLOGÍA**



ESPACIO DE ESCUCHA



UNIDAD COVID



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE 1 SUR

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 0 BLOQUE 1 SUR


Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	CUARTO ELÉCTRICO	30,73	0
A	02	LABORATORIO DE SIMULACIÓN	236,44	134
A	03	GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SALUD PÚBLICA	88,31	14
A	04	GRUPO DE INVESTIGACIÓN MIFARVET-BIOMEDICINA – (DEPTO VETERINARIA)	33,8	3
A	05	INSTITUTO DE ARTES POPULARES	8,77	3
A	06	URKUBICI	22,43	0
A	07	LABORATORIO DE LIMÓN TAHITÍ	47,18	9
A	08	BODEGA SERVICIOS GENERALES	7,37	0
A	09	GRUPO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL	11,47	4
A	10	ESPACIO DE CAMPUS VERDE	13,73	2
A	11	DISPONIBLE	73,53	0
A	12	BODEGA SERVICIOS GENERALES – DEBAJO DE GRADAS	19,55	0
A	13	GRUPO CRISALIDAS	0	0
A-B	13	BODEGAS DE BOMBAS	12,96	0
A-B	14	BODEGA TICS	11,18	0
A-B	15	BODEGA SERVICIOS GENERALES	24,13	0
B	16	BODEGA 01	1,78	0
B	17	BAÑOS MIXTOS	15,22	4
B	18	ZOOTECNIA	62,32	18
B	19	PECUARIAS	57,93	18
B	20	OFICINA DE JUZGAMIENTO	58,38	10
B	21	SALA DE FAMILIA LACTANTE	13,39	10
B	22	BAÑOS 01	42,9	6
B	23	CUARTO TÉCNICO 01	5,45	0
B	24	OFICINA SERVICIOS GENERALES	46,6	16
B	25	AUDITORIO	288,24	150
B	26	BAÑOS 02	27,43	9
B	27	CUARTO TÉCNICO 02	4,8	0
B	28	DEPÓSITO DE AUDITORIO	29,85	0
B	29	BODEGA DEBAJO DE GRADAS 02	20,29	0
B	30	DEPARTAMENTO DE VETERINARIA -NUEVO	0	0

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 1 BLOQUE 1 SUR

Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	ESPACIO DE ALMACENAMIENTO BIENESTAR	6,32	0
A	02	GRUPO DE INVESTIGACIÓN PECUARIAS MEGALAC PROBIOTEC	32,63	20
A	03	OFICINAS PIFIL	37,31	20
A	04	ESPACIO ALMACENAMIENTO	6,94	0
A	05	OFICINAS FONDO DE CONSTRUCCIONES 02	12,78	6
A	06	BIENESTAR UNIVERSITARIO 01	112,21	30
A	07	FONDO DE CONSTRUCCIONES –ESPACIO NUEVO FACIEN HERNAN ESCOBAR-Bloque Tecnológico	13	0
A	08	CUARTO TÉCNICO TICS	2,71	0
A	09	CUARTO DE ASEO	1,2	0
A	10	BAÑOS	18,77	8
A	11	BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	7,69	1
B	12	OFICINAS FONDO DE CONSTRUCCIONES 01	72,95	19
B	13	FONDO ALFA	14,81	1
B	14	BIENESTAR UNIVERSITARIO 02	80,94	16
B	15	BODEGA FONDO DE CONSTRUCCIONES	7,94	0
B	16	CUARTO DE ASEO	1,08	0
B	17	BAÑOS	33,01	8
B	18	BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	5,29	1

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 2 BLOQUE 1 SUR

Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	6,38	1
A	02	BODEGA	1,51	0
A	03	BAÑOS	31,5	8
A	04	CUARTO TÉCNICO TICS	2,76	0
A	05	SALA DE TERAPIA	32,91	20
A	06	BANCO DE PRUEBAS	35,37	2
A	07	OFICINA ADMINISTRATIVA PSICOLOGÍA	22,88	1
A	08	LABORATORIO PSICOLOGÍA	29,57	4
A	09	SALA DE PROFESORES PSICOLOGÍA	28,85	15
A	10	BIENESTAR UNIVERSITARIO MENTAL	64,87	10
A	11	SALA DE ESPERA PROFESORES	24,61	8
A	12	PSICOLOGÍA SALA DE PROFESORES 02	8,19	1
A	13	PSICOLOGÍA SALA DE PROFESORES 03	42,16	20
A	14	PSICOLOGÍA SALA DE PROFESORES 04	10,49	10
B	15	SALA DE DOCENTES FAC DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 01	83,38	12
B	16	ESPACIO REPRESENTANTE ESTUDIANTIL	3,84	2
B	17	ESPACIO DE TICS – CUARTO TÉCNICO	4,74	0
B	18	ESPACIO PARA CABILDO	4,71	0
B	19	SALA DE DOCENTES FAC CIENCIAS AGRÍCOLAS 02	70,73	11
B	20	ESPACIO BIENESTAR	4,88	0
B	21	BAÑOS	35,81	9
B	22	ARCHIVO PSICOLOGÍA	2,2	0
B	23	SINAPSIS Y CONSULTORIOS PSICOLOGÍA	24,31	10
B	24	COPRASIS PSICOLOGÍA	11,31	3
B	25	CONSULTORIO 01	5,39	2
B	26	CONSULTORIO 02	10,72	5
B	27	CUARTO DE ASEO	3	0
B	28	BODEGA FONDO DE CONSTRUCCIONES	3,61	0

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 3 BLOQUE 1 SUR


Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	6,38	1
A	02	BODEGA SERVICIOS GENERALES	1,51	0
A	03	BAÑOS	31,5	8
A	04	CUARTO TÉCNICO TICS	2,76	0
A	05	AULA 301-AGROINDUSTRIA-nuevo	58,47	40
A	06	DEPÓSITO 301	5,28	0
A	07	OFICINA INV AGROINDUSTRIA 01	22,1	1
A	08	AULA 302-AGROINDUSTRIA-nuevo	57,3	40
A	09	DEPÓSITO 302	5,24	0
A	10	OFICINAS AULAS DE PROFESORES	63,61	20
A	11	OFICINA AGROINDUSTRIA 02	14,29	1
A	12	OFICINAS DE AGROINDUSTRIA 03	64,54	10
B	13	AULA -AGROINDUSTRIA-nuevo		
B	14	ESPACIO OFICINA DE RIESGOS	3,84	0
B	15	ESPACIO BIENESTAR UNIVERSITARIO	4,74	3
B	16	AULA -AGROINDUSTRIA-nuevo	70,73	60
B	17	BODEGA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	4,71	0
B	18	ESPACIO LABORATORIO METROLOGÍA	4,88	1
B	19	BAÑOS	35,81	9
B	20	POSGRADO CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES	64,25	8
B	21	CUARTO DE ASEO	3	0
B	22	BODEGA FONDO DE CONSTRUCCIONES	3,61	0

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 4 BLOQUE 1 SUR

Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	6,38	1
A	02	BODEGA	1,51	0
A	03	BAÑOS	31,5	8
A	04	CUARTO TÉCNICO TICS	2,76	0
A	05	AULA 401-FACIA AULAS	58,47	35
A	06	DEPÓSITO 401	5,28	0
A	07	AULA 402-FACIA AULAS	57,3	35
A	08	DEPÓSITO 402	5,24	0
A	09	DAC-DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	62,67	35
A	10	DEPÓSITO 403	1,31	0
A	11	DAC-DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	59,64	40
A	12	DEPÓSITO 404	4,99	0
A	13	EMISORA NUEVO ESPACIO A- NUEVO PROYECTAR	22	0
B	13	OFICINA DE JUZGAMIENTO-Bloque de C.de la salud	83,38	65
B	14	ALMACÉN HERNÁN GARCÍA	3,84	0
B	15	ALMACÉN HERNÁN ESCOBAR	4,74	0
B	16	CONTROL DICIPLINARIO + INTERNO-Bloque Administrativo	70,73	55
B	17	ALMACÉN ACUIMAR	4,71	0
B	18	ALMACÉN BIOLACTIS	4,88	0
B	19	BAÑOS	35,81	9
B	20	CUARTO DE ASEO	3	0
B	21	BODEGA	3,61	0
B	22	ASPROCAD	7,83	8

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 5 BLOQUE 1 SUR


Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	11,72	1
A	02	BAÑOS	31,5	8
A	03	CUARTO TÉCNICO TICS	2,76	0
A	04	DAC-DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	58,47	35
A	05	DAC-DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	5,28	0
A	06	DAC-DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	57,3	35
A	07	DAC-DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	5,24	0
A	08	DISPONIBLE AULA	62,67	30
A	09	DEPÓSITO 503	1,31	0
A	10	ALMACEN NUEVA OFICINA / Bloque sur piso 0	59,64	40
A	11	DEPÓSITO 504	4,99	0
B	12	SALON DE CONSEJOS-NUEVO	83,38	65
B	13	ESPACIO DE VICE JAIRO	3,84	2
B	14	BODEGA	4,74	0
B	15	SALON DE CONSEJOS 02-NUEVO	70,73	65
B	16	PROMOCIÓN DE LA SALUD	4,71	2
B	17	BRIGADA UDENAR	4,88	2
B	18	BAÑOS	35,81	9
B	19	CUARTO DE ASEO	3	0
B	20	BODEGA DE ARCHIVO AGROINDUSTRIA	3,61	0
B	21	SALON DE CONSEJOS CATERING-NUEVO		

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 6 BLOQUE 1 SUR


Dirección de planeación y Desarrollo



A	01	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	11,72	1
A	02	BAÑOS	31,5	8
A	03	CUARTO TÉCNICO TICS	2,76	0
A	04	BIOLACTIS	58,47	35
A	05	BIOLACTIS	5,28	0
A	06	BIOLACTIS	57,3	35
A	07	BIOLACTIS	5,24	0
A	08	FACIA LAB INTEGRAL DE PLAGAS	62,67	60
A	09	DEPÓSITO 603	1,31	0
A	10	FACIA LAB INTEGRAL DE PLAGAS	59,64	60
A	11	DEPÓSITO 604	4,99	0

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 1 SUR

Dirección de planeación y Desarrollo



- Espacios con una adecuada accesibilidad.
- Espacios en proceso de construcción
- Espacios que no están correctamente amoblados; archivadores, cubículos, escritorios, sillas, equipo, etc
- En algunas aulas de clase no hay un buen control de la incidencia solar
- Problemas de humedad que afecta a muros y cubierta
- Puntos ciegos y mala visibilidad para aulas de clase
- El laboratorio de simulación tiene un mal funcionamiento del sistema eléctrico y una distribución de tomacorrientes inadecuada, lo que limita la flexibilidad de uso de las estaciones de trabajo.
- Imperfecciones en baldosas de los pisos superiores
- Espacios sin utilizar

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 1 SUR CONSOLIDADOS

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 1 SUR			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	2006,87	0	7
Escaleras	193,14	0	12
Baños (2 en proceso)	493,63	118	14
Aulas (4 en proceso)	1292,34	925	20
Laboratorios	313,19	147	3
Auditorios	288,24	150	1
Grupos de investigación	303,39	84	8
Puestos de trabajo para docentes	396,56	107	9
Administrativos	438,39	111	18
Almacenamiento	452,21	2	59
Bienestar estudiantil	364,44	84	11
TOTAL	6542,4	1728	162



FASE DIAGNÓSTICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE MEDICINA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	PROGRAMA DE MEDICINA	57,64	8
02	LABORATORIO DE HISTOLOGÍA	45,81	25
03	BAÑOS	16,93	4
04	CUARTO TECNICO	3,36	0
05	BODEGA	2,37	0
06	AULA 101	23,36	20
07	OFICINA DE JUZGAMIENTO	23,36	4
08	ÁREA DE PREPARACIÓN Y RECINTO DE PISCINAS	80,46	1
09	CUARTO DE ALMACENAMIENTO	5,78	0
10	OFICINA	4,45	1
11	BAÑO OFICINA	2,7	1
12	ÁREA DE PRACTICAS	78,04	25
13	ÁREA DE LAVADO	17,46	3
14	LOCKERS	19,37	25
15	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	51,69	25
16	CUARTO TECNICO	3,3	0
17	LOCAL	5,85	2
18	GAS	3,12	0

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE MEDICINA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 203	57,64	70
02	SALA DE PROFESORES	45,81	11
03	BAÑOS	16,93	4
04	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD	50,78	10
05	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	57,60	21
06	AULA 202	51,87	50
07	AULA 201	51,87	50

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE MEDICINA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 306	57,64	70
02	AULA 305	45,81	46
03	BAÑOS	16,93	4
04	AULA 304	53,52	41
05	AULA 303	55,55	41
06	AULA 302	51,87	50
07	AULA 301	51,87	50

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE DE MEDICINA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Los laboratorios están equipados con mobiliario de madera, lo que es inapropiado para ese tipo de espacios, además faltan de lockers y existe una mala distribución de gabinetes
- Espacios administrativos con mobiliario mal distribuido
- Los cuartos de aseo no están correctamente asilados
- Sol directo e inadecuado control de temperatura, sobre todo en ultimo nivel
- Deterioro de persianas
- Baldosas quebradas
- Falta baños para personas con movilidad reducida
- Falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida
- Hay una presencia de humedad en los muros y cubiertas
- Espacios sin utilizar

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE DE MEDICINA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 6 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	231,05	0	3
Escaleras	25,16	0	1
Baños	53,49	13	4
Aulas	501	488	10
Laboratorios	273,46	79	3
Puestos de trabajo para docentes	50,26	12	2
Administrativos	189,38	43	4
Almacenamiento	37,3	25	6
Locales	5,85	2	1
TOTAL	1366,95	662	34



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE DE DERECHO

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE DERECHO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 104	62,95	60
02	BAÑOS	23,60	8
03	AUDITORIO INTERNO	108,33	128
04	AULA 103	58,54	60
05	AULA 102	57,42	60
06	AULA 101	57,15	60
07	AUDITORIO EXTERNO	80,54	42
08	LOCAL DEBAJO DE LAS GRADAS	10,42	1

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE DERECHO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	SALA DE PROFESORES	72,21	13
02	BAÑOS PARA PROFESORES	15,08	2
03	RECEPCIÓN	8,95	2
04	AULA DE INVESTIGACIONES SISJUREP	18,26	10
05	ARCHIVO	15,24	0
06	SALA DE AUDIENCIAS	64,68	65
07	FACULTAD DE DERECHO	58,8	4
08	DECANATURA	58,87	7

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE DE DERECHO

Dirección de planeación y Desarrollo



- Se identifican varias áreas con baldosas quebradas, corrosión en la perfilería metálica de los asientos, y vidrios quebrados en las puertas.
- Humedad en los muros
- Falta de accesibilidad
- Falta de ventilación y problemas térmicos
- Falta de archivadores
- Falta de baños para personas con movilidad reducida

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE DE DERECHO

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 7 DERECHO			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	174,45	0	2
Escaleras	15,12	0	1
Baños	38,68	10	2
Aulas	293,75	290	5
Aulas especializadas	144,75	115	2
Auditorios	188,87	170	2
Grupos de investigación	18,26	10	1
Puestos de trabajo para docentes	72,21	13	1
Administrativos	126,62	13	3
Almacenamiento	15,24	0	1
Locales	10,42	1	1
TOTAL	1098,37	622	21



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE ADMINISTRATIVO

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904




Universidad de **Nariño**
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE ADMINISTRATIVO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	CUARTO TÉCNICO	4,75	0
02	TALENTO HUMANO	63,9	16
03	TALENTO HUMANO	43,72	11
04	REVISORIA DE CUENTAS	92,54	11
05	AUDITORIO	53,27	25
06	CAFETERÍA	16,06	2
07	BAÑOS	29,64	11
08	OFICINA JURÍDICA	51,28	12
09	TESORERÍA	78,42	17

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE ADMINISTRATIVO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	PRESUPUESTOS	52.79	9
02	REVISORÍA DE CUENTAS	13,07	6
03	CONTABILIDAD	76,23	18
04	DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	17,3	4
05	VICERRECTORÍA GENERAL	42,71	10
06	SECRETARÍA RECTORÍA	46,43	5
07	RECTORÍA	51,13	13
08	BAÑOS DAMAS	13,76	4
09	DESARROLLO ACADÉMICO SECRETARÍA GENERAL	49,83	6
10	PERSONAL VICERRECTORÍA ACADÉMICA	83,53	14

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE ADMINISTRATIVO

Dirección de planeación y Desarrollo



- Presencia de baldosas quebradas, ventanas rotas, fallas en el techo, y humedad en las paredes
- Falla de luminarias LED, fallo de cableados eléctricos, y tomacorrientes dañados.
- Problemas de ventilación: El acceso limitado a las ventanas y la ventilación deficiente
- Calentamiento del espacio: La incidencia directa de la luz solar y el espacio reducido causan calentamiento
- Espacios reducidos y mala distribución del mobiliario

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE ADMINISTRATIVO

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 8 ADMINISTRATIVO			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	200,12	0	2
Escaleras	26,75	0	1
Baños	43,4	15	2
Auditorios	53,27	25	1
Administrativos	710,09	152	14
Almacenamiento	4,75	0	1
Complementarios (cafetería)	16,06	2	1
TOTAL	1054,44	194	22



FASE DIAGNÓSTICA

FACULTAD DE ARTES

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904





Universidad de **Nariño**
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 0 FACULTAD DE ARTES



Dirección de planeación y Desarrollo



01	TALLER 101-102	143,88	25
02	CUARTO OSCURO	14,91	4
03	TALLER DE ESCULTURA 103	76,92	25
04	TALLER DE ESCULTURA 104	76,92	25
05	TALLER DE ESCULTURA 105	78,88	25
06	CAFETERÍA	91,29	40
07	DEPÓSITO 01	15,39	0
08	DEPÓSITO 02	15,59	0
09	TALLER MÚLTIPLE	82,95	30
10	TALLER 108	72,18	25
11	SALÓN DE BAILE 109	76,92	55
12	BODEGA 01	7,15	0
13	TALLER 110	63,14	46
14	LOCAL 01	7,16	1
15	TALLER 111	80,94	36
16	LOCAL 02	11,9	2
17	ZONA DE ESTUDIO	92,34	24

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 FACULTAD DE ARTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	HALL DE EXPOSICIONES	228,03	0
02	ZONA DE CONSERJES	9,12	0
03	BAÑOS 01	62,74	20
04	AULA DE PROYECCIONES 115	84,67	60
05	LAB RELAV	70,46	20
06	BODEGA 01	4,18	0
07	ESTUDIO DE POSPRODUCCIÓN	6,09	2
08	SALA DE REUNIONES	84,3	40
09	AULA DE PROYECCIONES 112	80,06	60
10	TALLER DE MADERAS	153,79	15
11	BODEGA TALLER DE MADERAS	9,28	0
12	TALLER DE METALES	37,66	15
13	BODEGA DE DISEÑO INDUSTRIAL	18,95	0
14	TALLER DE FUNDICIÓN DE METALES	108,59	35
15	BODEGA DEL TALLER DE FUNDICIÓN DE METALES	6,65	0
16	TALLER DE CERÁMICA	110,2	15
17	BAÑOS 02	17,61	5
18	TALLER JOYAS	59,46	15
19	BODEGA TALLER DE JOYAS	7,5	0
20	FABLAB	69,61	20
21	TALLER DE MARROQUINERÍA	112,81	15
22	BODEGA DEL TALLER DE MARROQUINERÍA	8,4	0
23	BAÑOS 03	17,61	5

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 FACULTAD DE ARTES

Dirección de planeación y Desarrollo



01	SALA DE ESPERA	16	6
02	DEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO	41,02	15
03	DEPTO FACULTAD DE ARTES	37,27	3
04	SALA DE JUNTAS	23,63	12
05	BAÑOS 01	6,19	2
06	BODEGA 01	2,16	0
07	MADIZ	45,88	12
08	AULA 202	44,73	21
09	AULA 203	44,73	21
10	AULA 204	44,73	21
11	AULA 205	45,85	21
12	AULA 206	45,12	21
13	AULA 206A	45,15	25
14	AULA 207	45,93	21
15	AULA 208	44,74	21
16	AULA 209	44,74	21
17	OFICINA DE POSGRADOS	44,74	7
18	GRUPO DE INVESTIGACIÓN CAPDI - SIDI	45,85	12
19	AULA 212	83,06	25
20	AULA 213	72,25	25
21	AULA 214	85,88	25

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 FACULTAD DE ARTES

Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS 01	6,19	2
02	SALA DE JUNTAS	23,44	12
03	DEPTO DE ARQUITECTURA	38,39	8
04	DEPTO DE ARTES VISUALES Y LICENCIATURA	41,64	10
05	AULA 301	83,06	25
06	AULA 302	72,25	25
07	AULA 303	85,41	25

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 4 FACULTAD DE ARTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	OFICINAS DE INVESTIGACIÓN	83,06	12
02	AULA 402	72,25	41
03	AULA 403	81,3	50
04	AULA 404	37,85	21
05	AULA 405	71,36	40
06	BODEGA 01	1,11	0
07	BAÑOS 01	16,55	4
08	OFICINA DE PROFESORES DE ARTES VISUALES	17,01	6

FASE DIAGNÓSTICA – FACULTAD DE ARTES

Dirección de planeación y Desarrollo



- Ventanas y perfilería: Las ventanas están en mal estado, con manchas de tinta y perfilería rígida.
- El mobiliario de madera y las mesas están deterioradas
- Piso manchado
- Mala gestión del aseo de los talleres externos
- Puntos eléctricos dañados: Se reporta que los puntos eléctricos están averiados o son escasos y distribuidos de manera deficiente
- Luminarias dañadas
- Accesibilidad deficiente
- Variaciones de temperatura por la falta de ventilación y la incidencia directa de luz solar en los espacios
- Filtraciones y goteras a través de las cubiertas
- Instalaciones dañadas de voz y datos

FASE DIAGNÓSTICA – FACULTAD DE ARTES

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 9 FACARTES			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	779,21	0	8
Escaleras	72,07	0	7
Baños	126,89	38	6
Aulas	1150,39	495	19
Talleres	1496,31	448	19
Auditorios	164,73	120	2
Grupos de investigación	174,79	36	3
Puestos de trabajo para docentes	148,38	70	4
Administrativos	219,06	49	6
Almacenamiento	105,48	0	12
Locales	19,06	3	2
Bienestar estudiantil	183,63	64	2
TOTAL	4640	1323	90



FASE DIAGNÓSTICA

BIBLIOTECA

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 0 BIBLIOTECA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	DIRECCIÓN DEPTO DE SOCIOLOGÍA	24,86	10
02	DEPTO DE SOCIOLOGIA	29,32	5
03	COMITÉ DE MATRICULAS	14,03	3
04	OFICINA DE GENERO	8,1	3
05	AUDITORIO	101,47	86
06	BAÑOS AUDITORIO	7,29	3
07	DEPOSITO AUDITORIO	2,67	0
08	CUARTO TECNICO	8,75	0
09	BAÑOS	7,42	5
10	BODEGA	2,5	0
11	SALA DE PROFESORES DE FÍSICA-BLOQUE NORTE	38,16	15
12	GRUPO INV GRAMA-BLOQUE NORTE	35,65	25
13	OFICINA DE DIRECCIÓN OCARA-BLOQUE NORTE	9,16	8
14	OFICINA OCARA-BLOQUE NORTE	10,11	2
15	VENTANILLA OCARA POSGRADOS	27,16	4
16	VENTANILLA OCARA PREGRADOS	55,65	7
17	BODEGA OCARA	30,48	0
18	ARCHIVO	84,75	0
19	OFICINA ARCHIVO	14,06	3
20	ZONA DE MONITORES	60,88	17
21	OFICINA BANCO OCCIDENTE	12,14	1
22	OFICINA DE JEFE Y SECRETARÍA	15,73	2
23	CEDRE	59,48	13
24	BAÑOS CEDRE	9,92	3
25	SALA DE JUNTAS CEDRE	23,08	10
26	DEPARTAMENTO DE FISICA/ BLOQUE NORTE PLANTA 0	49,66	17
27	AULA DE CLASES Y PROFESORES/ BLOQUE NORTE	50,29	45

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BIBLIOTECA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTOS	5,41	2
02	BODEGA	4,55	0
03	SALA DE LECTURA	238,71	125
04	RECEPCIÓN	27,81	4
05	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE BIBLIOTECARIOS	90,7	19
06	BAÑOS PARA PERSONAL DE MUJERES	6,51	3
07	CUARTO DE ASEO BAÑO DE MUJERES	2,09	0
08	CUARTO DE ASEO	1,58	0
09	BAÑOS PARA PERSONAL DE HOMBRES	7,23	5
10	CUARTO DE ASEO BAÑO DE HOMBRES	1,73	0
11	OFICINA	11,71	1
12	SALA DE JUNTAS	81,78	45
13	ZONA DE LIBROS, SECRETARIAS Y MONITORES	233,05	9
14	BAÑOS HOMBRES	9,23	4
15	CUARTO DE ASEO DEL BAÑO DE HOMBRES	2,35	0
16	BAÑOS MUJERES	9,35	2
17	CUARTO DE ASEO DEL BAÑO DE MUJERES	2,38	0
18	OFICINA GRUPO DE INVESTIGACIÓN AGUAS	46,38	
19	OFICINA REVISTA TENDENCIAS	9,19	3
20	OFICINAS GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIOC	25,31	15

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BIBLIOTECA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS HOMBRES	9,41	4
02	CUARTO DE ASEO DEL BAÑO DE HOMBRES	2,4	0
03	BAÑOS MUJERES	9,53	2
04	CUARTO DE ASEO DEL BAÑO DE MUJERES	2,44	0
05	SALA DE LECTURA	403,57	216
06	ZONAS DE LIBROS	470,84	
07	OFICINA DE CIRCULACIÓN Y PRESTAMOS DE LIBROS	29,95	3
08	BAÑOS PARA PERSONAL DE MUJERES	6,51	3
09	CUARTO DE ASEO BAÑO DE MUJERES	2,01	0
10	CUARTO DE ASEO	1,81	0
11	BAÑOS PARA PERSONAL DE HOMBRES	7,39	5
12	CUARTO DE ASEO BAÑO DE HOMBRES	7,1	0

FASE DIAGNÓSTICA – BIBLIOTECA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Presencia de baldosas deterioradas y pisos en mal estado.
- Problemas en la cubierta, con grietas, manchas y mala instalación de paneles.
- Muros en mal estado o con humedad.
- Elementos divisorios y mobiliario deteriorados.
- Iluminación y ventilación deficientes en varios espacios.
- Falta de privacidad en algunas áreas.
- Escasez de puntos eléctricos y presencia de conexiones dañadas.
- Deficiencia en mobiliario, archivadores y estanterías.
- Algunos espacios son reducidos y presentan hacinamiento.
- Problemas en las rutas de acceso y evacuación en OCARA.
- Sanitarios dañados y espacios de aseo sin aislamiento adecuado.

FASE DIAGNÓSTICA – BIBLIOTECA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE BIBLIOTECA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	143,35	0	8
Escaleras	95,36	0	5
Baños	89,79	39	11
Auditorios / Aulas multiples	151,76	131	2
Grupos de investigación	199,09	66	5
Administrativos	521,09	121	12
Almacenamiento	392,64	9	17
Bienestar estudiantil	1208,41	391	5
TOTAL	2801,49	757	65



FASE DIAGNÓSTICA

UNIDAD DE SALUD

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 UNIDAD DE SALUD


Dirección de planeación y Desarrollo



01	RECEPCIÓN	7,19	3
02	CONSULTORIO	13,86	2
03	PROCEDIMIENTOS MINIMOS	12,56	4
04	BAÑOS EXTERNOS	6,35	2
05	RESIDUOS HOSPITALARIOS	1,92	0
06	RESIDUOS NO PELIGROSOS	0,72	0
07	CUARTO DE ASEO	0,72	0
08	CONSULTORIO	13,86	2
09	COORDINACIÓN	14,10	3
10	INSUMOS	11,44	2
11	ARCHIVO	15,91	0
12	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	9,88	2
13	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	12,50	2
14	ODONTOLOGIA	13,82	3
15	ODONTOLOGIA	14,20	3
16	BAÑOS	6,40	3

FASE DIAGNÓSTICA – UNIDAD DE SALUD

Dirección de planeación y Desarrollo



- Sistema eléctrico no cumple con la RETIE:
- Puertas no cumplen con la norma
- Muros porosos no cumplen la normativa
- Presencia de humedad en algunos espacios
- Malos olores exteriores
- Espacio reducido en la zona administrativa y de atención al usuario
- Mobiliario no lavable, lo que dificulta su mantenimiento
- Medias cuñas ineficientes

FASE DIAGNÓSTICA – UNIDAD DE SALUD

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO UNIDAD DE SALUD			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	46,53	0	1
Baños	26,61	6	3
Administrativos	14,1	3	1
Almacenamiento	30,71	2	5
Bienestar estudiantil	95,92	21	8
TOTAL	213,87	32	18



FASE DIAGNÓSTICA



ARCHIVO Y PSICOLOGÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 ARCHIVO Y PSICOLOGÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	DIRECCIÓN	15,42	3
02	SECRETARIA	15,11	4
03	OFICINA 1	5,71	2
04	OFICINA 2	11,11	2
05	OFICINA 3	8,1	2
06	SALA DE ESPERA	8,71	3
07	BAÑO	1,7	1
08	SALA DE AUDIOVISUALES	40,39	42
09	OFICINA ARCHIVO	15,62	3
10	BODEGA ARCHIVO	16,01	1

FASE DIAGNÓSTICA – ARCHIVO Y PSICOLOGÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Humedad en pisos y paredes
- Cambio de temperaturas en el ambiente
- Falta de espacio
- Falta de conexión wifi
- Deterioro del mobiliario y la dotación
- Baldosas quebradas
- Falta de iluminación suficiente
- Desorden por falta de espacio

FASE DIAGNÓSTICA – ARCHIVO Y PSICOLOGÍA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO ARCHIVO Y PSICOLOGÍA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Baños	1,7	1	1
Administrativos	71,07	16	6
Almacenamiento	16,01	1	1
Bienestar estudiantil	8,71	3	1
Salas audiovisuales	40,39	42	1
TOTAL	137,88	63	10



FASE DIAGNÓSTICA

ESPACIO DE ESCUCHA

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA – ESPACIO DE ESCUCHA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	SALA DE ESCUCHA	10,13	3
02	ZONA DE ESPERA	3,61	3

FASE DIAGNÓSTICA – ESPACIO DE ESCUCHA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Perfilería de las ventanas en deterioro
- Muros en mal estado:
- Piso deteriorado.
- Mobiliario incómodo
- Falta de gabinetes y archivadores

FASE DIAGNÓSTICA – ESPACIO DE ESCUCHA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO ESPACIO DE ESCUCHA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Bienestar estudiantil	13,74	6	2
TOTAL	13,74	6	2



FASE DIAGNÓSTICA


UNIDAD COVID

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 UNIDAD COVID

Dirección de planeación y Desarrollo



01	BODEGA	0,79	0
02	BAÑO	3,55	1
03	RECEPCIÓN DE MUESTRAS	3,39	1
04	CUARTO DE NEVERAS	12,95	0
05	CUARTO DE RESIDUOS	2,56	0
06	CUARTO DE LAVANDERIA	2,55	0
07	REPORTE DE RESULTADOS Y ANALISIS BIOINFORMÁTICO	16,31	2
08	CUARTO DE ALMACENAMIENTO	3,78	0
09	CABINAS	7,26	3
10	ZONA DE EXTRACCIÓN	10,66	1
11	ZONA DE INACTIVACIÓN	6,59	1
12	ZONA DE ENTREGA DE MUESTRAS	7,9	1

FASE DIAGNÓSTICA – UNIDAD COVID

Dirección de planeación y Desarrollo



- Espacios en adecuación (por abrir)

FASE DIAGNÓSTICA – UNIDAD COVID

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO UNIDAD COVID			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	16,92	0	2
Esclusas	8,47	0	2
Baños	3,55	1	1
Laboratorios	65,06	9	7
Almacenamiento	9,68	0	4
TOTAL	103,68	10	16

FASE DIAGNÓSTICA

ZONA CENTRO

El campus Torobajo esta dividido en tres zonas; Sur, Centro y Norte. Cada una de ellas cuenta con el siguiente numero de edificaciones:

- **Sur:** 10 Edificaciones
- **Centro:** 10 Edificaciones
- **Norte:** 8 Edificaciones



BLOQUE 2



BLOQUE 3



B - TECNOLÓGICO



B – LABORATORIOS
DE DOCENTES



CAFETERÍA



AUDITORIO LUIS
SANTANDER



GIMNASIO
UNIVERSITARIO



COLISEO ADRIANA
BENITEZ



B – INGENIERÍA
ACUÍCOLA



SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE 2

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE 2


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 101	67,48	60
02	AULA 102	48,4	51
03	BAÑOS	30,58	7
04	AULA PSICOLOGÍA	31,07	30
05	CONSULTORIO PSICOLOGÍA	11,08	3
06	COMITÉ DE BIENESTAR DEL DEPT DE PSICOLOGIA	11,09	3
07	PSICOLOGÍA	15,8	3
08	AULA 103	46,76	42
09	AULA 104	47,26	53
10	AULA 105	47,69	53

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE 2


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	67,48	63
02	AULA 202	48,4	42
03	BAÑOS	30,58	7
04	SALA DE PROFESORES 01	24,72	5
05	GRUPO DE INVESTIGACIÓN ARENA	11,98	3
06	OFICINA	7,47	2
07	GRUPO DE INVESTIGACIÓN PIFIL	19,42	3
08	ARCHIVO	2,8	0
09	AULA 203	46,76	30
10	AULA DE INFORMATICA	47,26	30
11	SALA DE PROFESORES 02	47,69	10

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE 2


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA INFORMATICA FACEA	67,48	41
02	AULA 302	48,4	42
03	BAÑOS	30,58	7
04	DECANATURA FACEA /Bloque norte	20,39	8
05	SECRETARIA DE DECANATURA /Bloque norte	20,99	3
06	MONITORES/Bloque norte	8,95	2
07	OFICINA ADMINISTRATIVA/Bloque norte	19,17	2
08	LAB EMPRESARIAL FACEA	46,76	26
09	AULA 304	31,91	53
10	AUDITORIO	62,84	85

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 4 BLOQUE 2


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AUDITORIO ZOOTECNIA-AULA 401	67,48	60
02	AULA 402	48,4	60
03	BAÑOS	30,58	7
04	DECANATURA	19,16	8
05	SECRETARIA DE DECANATURA Y DE ZOOTECNIA	10,89	3
06	DEPT DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO ANIMAL	44,39	6
07	AULA 403	46,76	30
08	AULA 404	31,56	53
09	AULA 405	30,12	30
10	SALA DE SISTEMAS	32,29	8

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 2

Dirección de planeación y Desarrollo



- Baldosas quebradas
- Corrosión en la perfilería metálica
- Faltan láminas de icopor en la cubierta
- Presencia de manchas en las paredes
- Calentamiento del espacio por la falta de ventilación, la insuficiencia de aislamiento y la exposición al sol directo.
- El acceso a las ventanas es limitado
- Fallo de luminarias LED
- Fluctuaciones de tensión eléctrica
- Desorden de cableado eléctrico
- Pupitres dañados
- Falta de dotación de archivadores
- Espacio reducido en las áreas administrativas

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 2

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 2 (ANTIGUO)			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	368,57	0	8
Escaleras	33,04	0	7
Baños	122,32	28	4
Aulas	755,93	752	16
Aulas infomáticas	161,5	97	3
Auditorios	62,84	85	1
Grupos de investigación	31,4	6	2
Puestos de trabajo para docentes	116,8	21	3
Administrativos	150,4	39	9
Almacenamiento	2,8	0	1
Bienestar estudiantil	26,88	6	2
TOTAL	1832,48	1034	56



FASE DIAGNÓSTICA


BLOQUE 3

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE 3

Dirección de planeación y Desarrollo




01	AULA 101	67,48	55
02	AULA 102	48,4	50
03	OFICINA TIC	5,16	2
04	EDITORIAL UNIVERSITARIA	12,97	6
05	SALA DE PROFESORES	13,13	2
06	CENTRO DE INFORMATICA TELEFONICA	34,27	8
07	ESTUDIO DE GRABACIÓN	5,29	4
08	SALA DE PROFESORES	70,61	15
09	AULA 104	23,13	30
10	AULA 105	23,54	30
11	AULA 106	23,12	30
12	BAÑOS	29,72	7
13	LOCAL	4,28	1

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE 3

Dirección de planeación y Desarrollo

LAB DE CARTOGRAFIA




DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS H

01	LAB CARTOGRAFIA	67,48	30
02	AULA 202-SALA DE PROYECCIONES	48,4	51
03	DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	20,4	8
04	SECRETARIA	28,75	4
05	SALA DE PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES	30,65	10
06	AULA 203 / AULA DE FACULTAD DE CIENCIAS H	46,76	50
07	AULA 204	36,99	35
08	AULA 205	27,72	30
09	AULA 206	29,37	41
10	BAÑOS	29,72	7

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE 3


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AUDITORIO FACIEN-AULA 301/ BLOQUE NORTE	67,48	65
02	AULA 302	48,4	60
03	SALA DE PROFESORES CEASE/ BLOQUE NORTE	20,04	3
04	SECRETARIA Y MONITORES/ BLOQUE NORTE	28,34	4
05	DECANATURA FACIEN/ BLOQUE NORTE	20,15	6
06	ARCHIVO/ BLOQUE NORTE	5,32	0
07	AULA 303	46,61	50
08	AULA 304	32,01	30
09	AULA 305	21,85	30
10	AULA 306	39,82	35
11	BAÑOS	29,72	7

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 4 BLOQUE 3


Dirección de planeación y Desarrollo



01	DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA	30,28	11
02	GRUPOS DE INVESTIGACIÓN GEOGRAFIA	21,03	5
03	SALA DE PROFESORES	21,92	9
04	DEPTO DE ADMMIN DE EMPRESAS	28,37	9
05	SALA DE PROFESORES DE MATEMATICAS/ Bloque Norte planta 2	19,91	6
06	SECRETARIA Y MONITORES/ Bloque Norte planta 2	33,61	6
07	DIRECTOR DE MATEMATICAS/ Bloque Norte planta 2	20,15	4
08	ESPACIO DE REUNIONES/ Bloque Norte	22,64	8
09	SINTRAUNICOL	23,1	8
10	ARCHIVO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	23,26	0
11	CEBIO UDENAR/ Bloque Norte	23,26	14
12	DEPTO DE BIOLOGIA/ Bloque Norte	60,03	13
13	BAÑOS	22,19	6

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 3

Dirección de planeación y Desarrollo



- Humedad en los muros y cubierta
- Perfilería metálica rígida
- Baldosas quebradas
- Manchas de tinta en las paredes
- Calentamiento del espacio por mala circulación del aire y la falta de aislamiento térmico
- Acceso limitado a las ventanas
- Fallo de luminarias LED y puntos eléctricos defectuosos
- Fluctuaciones de tensión eléctrica
- Mala distribución de puntos eléctricos
- Falta de archivadores
- Falta de equipo técnico
- Falta de espacios en las áreas administrativas

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 3

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 3 (ANTIGUO)			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	350,53	0	8
Escaleras	33,04	0	7
Baños	111,35	27	4
Aulas	631,08	672	16
Aulas infomáticas	101,75	38	2
Locales	4,28	1	1
Grupos de investigación	26,32	9	2
Puestos de trabajo para docentes	176,26	45	6
Administrativos	357,21	103	14
Almacenamiento	28,58	0	2
TOTAL	1820,4	895	62



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE TECNOLÓGICO

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904



Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 0 BLOQUE TECNOLÓGICO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AUDITORIO	0	0
02	BODEGA AUDITORIO	51,17	0
03	ASAMBLEA UNIVERSITARIA	54,76	17
04	AULA INFORMATIZADA 102	53,56	46
05	PLANEACIÓN Y DESARROLLO	112,75	30
06	COMPRAS Y CONTRATACIÓN UDENAR	76,66	19
07	ESPACIO DE CESUN	50,03	15
08	REGISTRO DE CANCER BASE DE DATOS	22,93	5
09	BAÑOS CESUN	12,13	2
10	OFICINA REVISTA	13,21	4
11	SALA DE JUNTAS	18,75	10
12	AUDITORIO CESUN	114,33	100
13	AULA INFORMATIZADA 103	61,97	25
14	AULA INFORMATIZADA 104	61,97	25
15	BIOLATICS	6,5	7
16	ACUIMARA	12,31	15
17	SALA DE JUNTAS ACUIMARA	11,83	15
18	TRANSFORMADORES Y UPS	32,94	0
19	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	34,38	8
20	ARCHIVO	9,2	2
21	CUARTO TÉCNICO	4,69	0
22	BODEGA	5,79	0
X	ESPACIO SANITARIO SIN UTILIZAR	43,05	0

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE TECNOLÓGICO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AUDITORIO	127,6	110
02	FORMACIÓN HUMANÍSTICA	53,11	6
03	CENTRO DE INFORMÁTICA	54,89	6
04	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	116,19	25
05	DATA CENTER	55,92	0
06	DIRECCIÓN CESUN	36,86	10
07	OFICINAS CESUN	39,33	10
08	ARCHIVO CESUN	8,32	0
09	BAÑOS CESUN	4,18	2
10	ARCHIVO CESUN	18,01	0
11	SECRETARIA CESUN	26,43	2
12	CIIS y POSGRADOS FACIEN	29,07	8
13	MERCADEO	28,91	10
14	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS	55,39	14
15	SALA DE JUNTAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS	20,97	15
16	DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS	12,28	4
17	LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS	33,28	13
18	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	34,38	8
X	ESPACIO SIN UTILIZAR	40,94	0

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE TECNOLÓGICO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA INFORMATIZADA 301	116,36	80
02	AULA INFORMATIZADA 302	55,56	42
03	INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	57,58	2
04	OFICINAS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	98,67	36
05	SOPORTE Y MNTO TECNOLÓGICO	52,95	13
06	ADMINISTRACIÓN DE ESCUELA AUXILIAR DE ENFERMERÍA	59,51	6
07	AULA 301 CESUN	59,2	40
08	AULA 302 CESUN	91,73	50
09	BAÑOS CESUN	54,45	8
10	AULA 303	59,02	42
11	AULA 304	59,02	42
12	GIIEE	55,17	20
13	AULA 312	54,95	42
14	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	34,38	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE TECNOLÓGICO

Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 401	144,38	80
02	AULA 402	53,63	41
03	AULA 403	55,53	41
04	AULA 404	120,11	80
05	CENTRO DE INVESTIGACIÓN ALTENUA, GIBIMMA Y GESCAS	40,53	12
06	AULA 401 CESUN	59,51	40
07	AULA 402 CESUN	59,2	40
08	AULA 403 CESUN	91,73	20
09	BAÑOS CESUN	54,45	8
10	AULA 405	59,8	41
11	AULA 406	59,02	41
12	AULA 407	54,95	41
13	AULA 418	54,95	41
14	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	34,38	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 4 BLOQUE TECNOLÓGICO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB BIOTEC	120,95	18
02	LAB GIEE Y TERRA	108,84	25
03	LAB DE INVESTIGACIÓN EN CONSERVACIÓN Y CALIDAD DE ALIMENTOS	55,87	25
04	LAB DE TÉCNOLOGIA EMERGENTE AGROINDUSTRIAL	56,8	12
05	LAB MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL	83,43	15
06	AULA CESUN 501	58,61	54
07	AULA CESUN 502	60,66	22
08	LABORATORIO DE SIMULACIÓN CESUN	89,8	35
09	BAÑOS CESUN	54,45	8
10	LABORATORIO CIENCIAS AGRÍCOLAS	61,55	12
11	LAB BIOLOGIA MOLECULAR	80,43	30
12	LAB DE CULTIVO DE TEJIDOS	107,17	20
13	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	34,38	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 5 BLOQUE TECNOLÓGICO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB	60,12	12
02	LAB DE GENÉTICA Y EVOLUCIÓN	59,75	3
03	LAB 607 Y 608	106,74	5
04	LAB GIMFC	155,44	15
05	LAB DE PROCESOS MICROBIANOS	80,57	5
06	LAB SISTEMAS CONTAMINANTES	55,3	3
07	LAB CESUN	137,49	8
08	BAÑOS CESUN	54,45	8
09	CUARTO TÉCNICO	2,53	0
10	LAB AMBIENTAL AIRE	57,85	10
11	LAB AMBIENTAL AGUA	59,65	10
12	LAB GIFBA	55,68	8
13	LAB BIOGEN	54,95	5
14	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	34,38	8

FASE DIAGNÓSTICA - BLOQUE TECNOLÓGICO

Dirección de planeación y Desarrollo



- Falta de gabinetes y estanterías
- Mobiliario en mal estado; sillas y gabinetes de madera deteriorados
- Áreas reducidas en los espacios administrativos
- Uso provisional y falta de zonas específicas de profesores o de reuniones
- Falta de puntos eléctricos:
- Fluctuaciones del sistema eléctrico:
- Ventilación inadecuada: En varios espacios, se menciona que la ventilación no es eficiente, lo que puede generar un ambiente incómodo y afectando la salud y el bienestar de los usuarios. La falta de ventilación adecuada puede ser también un factor en la presencia de malos olores o humedad.
- Humedad en las paredes:
- Deficiencias en la cubierta
- Algunos espacios sanitarios en mal estado
- Falta de sistema contra incendios

FASE DIAGNÓSTICA - BLOQUE TECNOLÓGICO

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE TECNOLÓGICO			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	2705,59	0	20
Escaleras	188,38	0	14
Baños	526,49	84	14
Aulas	480,64	266	7
Aulas infomáticas	1124,78	750	16
Laboratorios	1648,38	276	20
Grupos de investigación	126,34	69	5
Puestos de trabajo para docentes	59,51	6	1
Administrativos	958,94	245	20
Almacenamiento y mantenimiento	294,63	21	11
Auditorios	241,93	210	2
TOTAL	8355,61	1927	130



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE LABORATORIO DE DOCENTES

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 0 BLOQUE LAB DOCENTES


Dirección de planeación y Desarrollo



00	BODEGA	14,96	0
01	HORNO DE SECADO HERBARIO PSO	13,6	0
02	OFICINA HERBARIO DOCENTES/ AGROINDUSTRIA	15,24	3
03	LABORATORIO HERABARIO DE DOCENCIA/ AGROINDUSTRIA	94,81	27
04	HERBARIO DE INVESTIGACIÓN CONSULTAS/ AGROINDUSTRIA	65,39	8
05	HERBARIO DE INVESTIGACIÓN ALMACENAMIENTO	65,39	2
06	LAB MORFOLOGIA ANIMAL	128,17	31
07	SALA DE PREPARACIÓN DE MATERIAL BIOLOGICO FAUNA	24,88	1
08	COLECCIONES HERPETOLOGICAS-BLOQUE NORTE PENDIENTE	89,11	4
09	INGENIERIA ELECTRÓNICA/PENDIENTE	26,03	X
10	SOPORTE TÉCNICO LABORATORIOS	20,91	2
11	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	45,5	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE LAB DOCENTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB FÍSICA COMPUTACIONAL	37,74	20
02	SALA DE COMPUTO GEOGRAFÍA-CARTOLOGÍA	74,43	35
03	DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y GRUPO GIFBA	68,01	8
04	OFICINAS PARA LABORATORISTAS 105	19,87	4
05	OFICINAS PARA LABORATORISTAS 106	28,84	4
06	LAB ING AMBIENTAL AIRE	57,74	21
07	LAB ING AMBIENTAL AGUA	57,19	21
08	MULTITALLER DE FÍSICA	52,33	15
09	GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROBIOTEC	53,46	5
10	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	45,5	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE LAB DOCENTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB ÓPTICA 201	38,08	16
02	LAB ELECTROMAGNETISMO 202	35,85	16
03	DEPOSITO DE FÍSICA 203	36,78	2
04	LAB FÍSICA FLUIDOS Y TERMODINÁMICA 204	61,72	25
05	LAB FÍSICA MODERNA Y RADIACIONES 205	47,04	20
06	GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA	10,16	3
07	LAB FÍSICA MECÁNICA OSCILACIONES Y HONDAS 207	57,41	27
08	LAB FÍSICA MECÁNICA 208	57,64	27
09	LAB DEPOSITO MATERIALES FÍSICA 209	50,99	3
10	LAB FÍSICA MECÁNICA 1A 210	52,12	20
11	DEPOSITO 211	4,68	0
12	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	40,81	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE LAB DOCENTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	COLECCIONES DE ORNITOLOGIA Y MASTOZOOLOGIA 301	37,69	2
02	LABORATORIO ZOOLOGIA 302	75,15	27
03	COLECCIÓN ENTOMOLOGIA 303	61,89	4
04	CEPARIO DE MICROORGANISMOS 304	58,15	4
05	LAB CIENCIAS PECUARIAS NUTRICIÓN ANIMAL 305	72,3	22
06	MICROOBIOLOGIA PARASITOLOGIA A 306	40,46	2
07	MICROOBIOLOGIA PARASITOLOGIA B 307	53,03	22
08	LAB CIENCIAS PECUARIAS FISIOLOGIA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL 308	52,03	26
09	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	45,5	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 4 BLOQUE LAB DOCENTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB DE SUELOS AGRICOLAS Y FISIOLÓGÍA VEGETAL A Y B	114,22	42
02	LAB DE SUELOS AGRICOLAS Y FISIOLÓGIA VEGETAL C	36,36	2
03	LAB DE MICRORREDES Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS	83,53	6
04	LAB BIOLOGIA MOLECULAR 403	118,33	38
05	LAB BIOLOGIA MOLECULAR 404	104,25	38
06	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	45,5	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 5 BLOQUE LAB DOCENTES


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB QUÍMICA 501	114,22	27
02	LAB QUÍMICA 502	61,74	15
03	ALMACEN DE MICROSCOPIOS	54,97	3
04	LAB DE BIOLOGIA	114,64	27
05	LAB QUÍMICA 505	105,88	27
06	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	45,5	8

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 6 BLOQUE LAB DOCENTES

Dirección de planeación y Desarrollo




01	LAB QUÍMICA 601	114,07	27
02	SALA DE EQUIPOS MENORES	26,14	2
03	SALA DE EQUIPOS ROBUSTOS	28,46	10
04	VIDRIERIA	54,96	2
05	DEPOSITO REACTIVOS ANALÍTICOS	57,55	2
06	PREPARACIÓN DE REACTIVOS	32,06	3
07	SALA DE QUÍMICA EXTRA 607	19,23	2
08	LAB QUÍMICA 608	107,82	27
09	BAÑOS Y CUARTOS DE ASEO	45,5	8



FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE LAB DOCENTES

Dirección de planeación y Desarrollo



- Presencia de humedad en las paredes
- Goteras en las cubiertas
- Ineficiencia del sistema de ventilación: Muchos de los problemas están relacionados con la ventilación deficiente. El sistema actual no funciona adecuadamente y puede generar ruidos molestos, lo que afecta la comodidad en el espacio
- Falta de estanterías y gabinetes
- Instalaciones eléctricas deficientes: En algunos casos, los puntos eléctricos no soportan los equipos del laboratorio
- Problemas hidráulicos
- Iluminación inapropiada en algunos laboratorios que no tienen que tener exceso de luz solar.
- Ventanas mal instaladas; los marcos de las ventanas fueron instalados de forma incorrecta
- Falta de aislamiento de la luz solar

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE LAB DOCENTES

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE 4 LABORATORIOS DE DOCENTES			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	2524,78	0	14
Escaleras	107,16	0	6
Baños	313,81	56	7
Aulas infomáticas	112,17	55	2
Laboratorios	2504,98	667	35
Grupos de investigación	63,62	8	2
Puestos de trabajo para docentes	144,58	25	6
Administrativos	68,01	8	1
Almacenamiento y preparación	366,34	18	11
TOTAL	6205,45	837	84



FASE DIAGNÓSTICA


CAFETERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 CAFETERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LOCAL 01	6,08	2
02	BAÑO LOCAL 01	1,87	1
03	LOCAL 02	6,31	2
04	BAÑO LOCAL 02	1,92	1
05	BAÑOS PARA PERSONAL	17,32	4
06	CUARTO DE ASEO	6,67	0
07	ZONA DE CONSUMO	316,73	200
08	ZONA DE VENTAS	7,35	2
09	COCINA SECUNDARIA	12,26	1
10	ZONA DE DISTRIBUCIÓN	17,4	2
11	COCINA PRINCIPAL	27,47	7
12	ZONA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	7,96	1
13	BODEGA CAFETERIA	6,85	0
14	LOCAL 03	15,31	3
15	BAÑO LOCAL 03	1,68	1
16	LOCAL 04	6,77	2
17	BAÑO LOCAL 04	1,72	1
18	LOCAL 05	6	2
19	BAÑO LOCAL 05	1,71	1
20	LOCAL 06	6,63	2
21	BAÑO LOCAL06	1,71	1
22	LOCAL 07	5,98	2

FASE DIAGNÓSTICA – CAFETERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Manchas en los muros: Se observa una presencia de manchas de tinta en los muros de diversos espacios
- Corrosión en la perfilería metálica
- Baldosas quebradas y desprendimiento de pintura
- Orificios en la cubierta:
- Falta de extractor de olores en la cocina
- Luminarias dañadas y deficiencia en la iluminación
- Puntos eléctricos dañados
- Espacio utilizado para almacenamiento sin mobiliario adecuado: En varios casos, el espacio se utiliza como área de almacenamiento, pero no tiene el mobiliario adecuado, lo que lleva a una desorganización y una utilización ineficiente del espacio.
- Baños dañados: También se menciona que los baños están dañados, lo que puede generar incomodidad para los usuarios y afectar la higiene del espacio.

FASE DIAGNÓSTICA – CAFETERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO CAFETERÍA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Baños	27,93	10	7
Bienestar estudiantil	316,73	200	1
Personal de cocina	64,48	12	4
Locales	53,08	15	7
Almacenamiento	21,48	1	3
TOTAL	483,7	238	22



FASE DIAGNÓSTICA

AUDITORIO LUIS SANTANDER

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 AUDITORIO LUIS SANTANDER


Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS DE MOVILIDAD REDUCIDA	32,74	1
02	BAÑOS DE HOMBRES	32,74	8
03	BAÑOS DE MUJERES	11,4	3
04	CUARTO DE ASEO	1,5	0

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 AUDITORIO LUIS SANTANDER

Dirección de planeación y Desarrollo




01	AUDITORIO	354,82	412
02	CUARTO DE SONIDO	15,06	2



FASE DIAGNÓSTICA – AUDITORIO LUIS SANTANDER

Dirección de planeación y Desarrollo



- La zona de control de audio no tiene una adecuada accesibilidad para personas con movilidad reducida

FASE DIAGNÓSTICA – AUDITORIO LUIS SANTANDER

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO AUDITORIO LUIS SANTANDER			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	14,03	0	1
Escaleras	8,39	0	1
Baños	43,35	12	3
Auditorios	354,82	412	1
Almacenamiento	16,56	2	2
TOTAL	437,15	426	8



FASE DIAGNÓSTICA


GIMNASIO UNIVERSITARIO

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 GIMNASIO UNIVERSITARIO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	RECEPCIÓN	5,11	2
02	ÁREA DE EJERCICIO	158,7	30
03	LOCKERS	11,65	0
04	BAÑOS MUJERES	15,25	8
05	BAÑOS HOMBRES	15,43	8

FASE DIAGNÓSTICA – GIMNASIO UNIVERSITARIO

Dirección de planeación y Desarrollo



- Ventilación ineficiente en la zona de ejercicio
- La fachada presenta algunos signos de humedad

FASE DIAGNÓSTICA – GIMNASIO UNIVERSITARIO

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO GIMNASIO UNIVERSITARIO			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Baños	30,68	16	2
Almacenamiento	11,65	0	1
Bienestar estudiantil	158,7	30	1
Administrativo	5,11	2	1
TOTAL	206,14	48	5



FASE DIAGNÓSTICA

COLISEO ADRIANA BENITEZ

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120
Años

Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 COLISEO ADRIANA BENITEZ


Dirección de planeación y Desarrollo



01	BODEGA 01	23,72	0
02	OFICINA DE DIRECTIVOS	32,13	8
03	BODEGA 02	3,06	0
04	BAÑOS	31,53	8
05	BODEGA 03	23,72	0

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 COLISEO ADRIANA BENITEZ

Dirección de planeación y Desarrollo



01	CANCHA	902,26	162
02	PING PONG	74,56	8
03	BODEGA 01	12,15	0
04	BODEGA 02	15,8	0

FASE DIAGNÓSTICA – COLISEO ADRIANA BENITEZ

Dirección de planeación y Desarrollo



- Hay áreas que no están diseñadas para ser un espacio de almacenamiento, sino que originalmente está pensado para funcionar como camerino.
- Presencia de humedad en los muros
- Fisuras en las graderías
- Faltan puntos eléctricos y algunos puntos eléctricos están fallando
- Iluminación deficiente
- Faltan archivadores

FASE DIAGNÓSTICA – COLISEO ADRIANA BENITEZ

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO COLISEO ADRIANA BENITEZ			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Escaleras	49,14	0	5
Almacenamiento	78,45	0	5
Baños	31,53	8	1
Deportivos	976,82	170	2
Administrativos	32,13	8	1
TOTAL	1168,07	186	14



FASE DIAGNÓSTICA


INGENIERÍA ACUÍCOLA

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 1 INGENIERÍA ACUÍCOLA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ACUICOLA	20,49	5
02	OFICINA	7,07	2
03	BODEGA	6,13	0
04	PECES ORNAMENTALES	32,67	8
05	VIDRERIA	4,66	0
06	LAB DE CALIDAD DE AGUAS	30,69	12
07	BAÑOS	20,31	10
08	LAB ANATOMIA FISIOLOGIA E HISTOLOGIA	75,15	12
09	LAB PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS HIDROBIOLOGICOS	86,65	12
10	COLECCIÓN ICTIOLOGICA	31,45	8
11	DEPOSITOS REACTIVOS	3,3	0
12	LABORATORIO 3	79,21	8
13	BODEGA	3,66	0

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 2 INGENIERÍA ACUÍCOLA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	BODEGA	10,79	0
02	SECRETARIA	11,07	2
03	DIRECCIÓN	11,34	3
04	COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES	8,49	4
05	SALA DE CONSEJOS TRIESTAMENTARIOS	10,18	8
06	BIBLIOTECA	26,75	17
07	BODEGA	6,7	0
08	AULA 1	17,5	22
09	COCINETA	3,18	1
10	BAÑOS	17,11	7
11	AULA DE INFORMATICA	28,52	17
12	SALA DE MICROSCOPIA	11,27	5
13	LABORATORIO	54,25	15
14	AULA 201	44,86	43
15	AULA 202	32,13	36

FASE DIAGNÓSTICA – INGENIERÍA ACUÍCOLA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Deterioro de las persianas, el cielo raso y los muros sucios
- Corrosión en la perfilería metálica
- Falta de iluminación adecuada
- Fallo de luminarias LED
- Acceso limitado a las ventanas: El hecho de que las ventanas no se puedan abrir adecuadamente
- Ausencia de mobiliario adecuado, como estanterías, archivadores y sillas
- Mobiliario en mal estado
- Falta de conexiones estables de internet

FASE DIAGNÓSTICA – INGENIERÍA ACUÍCOLA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE DE PRODUCCIÓN ACUICOLA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	104,12	0	2
Escaleras	7,37	0	1
Baños	37,42	17	2
Aulas	94,49	101	3
Aulas infomáticas	28,52	17	1
Laboratorios	421,83	85	9
Puestos de trabajo para docentes	15,56	6	2
Administrativos	32,59	13	3
Almacenamiento	38,42	1	6
Bienestar estudiantil	26,75	17	1
TOTAL	807,07	257	30



FASE DIAGNÓSTICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de **Nariño**


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120 Años

Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA 1 ESPACIO SST


Dirección de planeación y Desarrollo



01	SALA DE ESPERA	6,27	2
02	OFICINA 1	7,36	2
03	CONSULTORIO	7,37	2
04	BAÑOS MIXTOS	4,63	2
05	BODEGA	0,7	0
06	OFICINA GENERAL	15,69	4

FASE DIAGNÓSTICA – ESPACIO SST

Dirección de planeación y Desarrollo



- Espacio insuficiente para almacenamiento
- Faltan puntos de iluminación
- La ventilación no es la mejor

FASE DIAGNÓSTICA – ESPACIO SST

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Baños	4,63	2	1
Almacenamiento	0,7	0	1
Administrativos	30,42	8	3
Sala de espera	6,27	2	1
TOTAL	42,02	12	6

FASE DIAGNÓSTICA

ZONA NORTE

El campus Torobajo esta dividido en tres zonas; Sur, Centro y Norte. Cada una de ellas cuenta con el siguiente numero de edificaciones:

- **Sur:** 10 Edificaciones
- **Centro:** 10 Edificaciones
- **Norte:** 8 Edificaciones



B-1 NORTE



B - INGENIERÍA



CLÍNICA VETERINARIA



B - LABORATORIOS
DE INGENIERÍA



B - LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS



PLANTA PILOTO



CEPUN Y
LABORATORIOS



LIBRERÍA



FASE DIAGNÓSTICA

BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904



Universidad de Nariño
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de Nariño

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA BAJA BLOQUE 1 NORTE


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB COLECCIÓN HERPETOLÓGICA-Lab de docent	58,83	12
02	DISPONIBLE	97,28	60
03	DISPONIBLE	25,18	60
04	DISPONIBLE	49,43	60
05	LAB GRISAV-LAB ESPECIALIZADOS primer piso	61,62	60
06	RIESGOS	18,32	
07	BAÑOS	20,11	7

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 0 BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS 01	36,71
02	CUARTO TECNICO	3,4
03	AULA INFORMÁTICA (FORMACIÓN HUMANISTICA) Bloque Tecnológico-Planta Sótano	90,44
04	AULA INFORMÁTICA (FORMACIÓN HUMANISTICA) Bloque Tecnológico-Planta Sótano	95,06
05	AULA FACIEN	94,75
06	CUARTO TECNICO	34,13
07	GRUPO DE INV GALEANO/ Nuevo	63,7
08	FORMACIÓN HUMANISTICA / Bloque Tecnológico-Planta Primer piso n	61,01
09	FACIEN CUBICULOS DE PROFESORES	47,17
10	OCARA/ Bloque Biblioteca planta sótano	287,18
11	BAÑOS 02	99,81
12	BODEGA	5,37
13	PLANTA ELÉCTRICA	13,78
14	RESTAURANTE / Cafetería Plaza Fuchi	467,79
15	COCINA / Cafetería Plaza Fuchi	79,36
16	CUARTOS ASEO	19,74
17	RACKS	17,46
18	AULA 01 FACEA	84,85
19	COFFE WORKING FUNCIONARIOS/ Bloque Nuevo	85,47
20	COFFE WORKING PROFESORES/ Bloque Nuevo	86,47
21	BAÑOS 03	51,88
22	AULA 04 FACEA	114,03
23	AULA 05 FACEA	114,03
24	AULA 06 FACEA	110,09
25	CUARTO TECNICO	7,04
26	AULA 07 FACEA	88,95
27	AUDITORIO	203,91
28	GRUPO INVESTIGACIÓN FACIEN	15,06
29	GRUPO INVESTIGACIÓN FACIEN	14,87
30	GRUPO INVESTIGACIÓN FACIEN	17,31
31	GRUPO INVESTIGACIÓN FACIEN	16,64
32	COES , CEASE, CEA, SECRETARIAS	58,15
33	BAÑOS	23,92
34	AREA DE TRABAJO CONJUNTA DOCENTES	37,57
35	AULA CONJUNTA	58,48
36	PMR Y CUARTO DE ASEO	6,14
37	BODEGA	4,28
38	AULA MULTIPLE	149,3

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS 01	32,79	
02	CUARTO TECNICO	6,67	
03	CUARTO DE ASEO	1,97	
04	HERBARIO/ Bloque Lab de Docencia -Sotano	87,45	40
05	HERBARIO/ Bloque Lab de Docencia -Sotano	95,06	40
06	HERBARIO/ Bloque Lab de Docencia -Sotano	94,75	60
07	BAÑOS 02	24,24	
08	DEPARTAMENTO DE QUIMICA / Bloque Lab Docencias 1 piso	55,05	
09	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA /Bloque 3-4 piso	53,48	
10	CUARTO TECNICO	5,09	
11	ESPACIO DISPONIBLE INGENIERIA	150,08	
12	DIR POSGRADOS FACEA / BLOQUE 5 VIIS Primer Piso	73,83	
13	CUARTO TÉCNICO	10,30	
14	AULA 04	68,2	40
15	AULA 05	68,2	40
16	AULA 06	68,38	40
17	BAÑOS 03	34,45	
18	CUARTO TECNICO	1,56	
19	ZONA CAFETERIA TIPO J.V/ NUEVO		

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS 01	32,79	
02	CUARTO TECNICO	6,67	
03	CUARTO DE ASEO	1,97	
04	AULA 01	74,45	40
05	AULA 02	77,71	40
06	AULA 03	77,96	40
07	BAÑOS 02	24,24	
08	DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS/ Bloque 3 planta 4	109,62	
09	DEPARTAMENTO DE FISICA/ Bloque Biblioteca planta sótano	59,28	
10	CUBICULOS DE TRABAJO DOCENTES	42,38	
11	CUARTO TECNICO	5,17	
12	FACEA- 4 programas de pregrado	133,71	
13	DECANATURA FACEA / Bloque 2 planta 3	119,22	
14	CUARTO TÉCNICO	7,10	
15	AULA 04	85,01	40
16	AULA 05	85,94	40
17	AULA 06	85,83	40
18	BAÑOS 03	26,19	
19	CUARTO ASEO	1,56	
20	CUARTO TECNICO	7,25	

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS 01	32,79	
02	CUARTO TECNICO	6,67	
03	CUARTO DE ASEO	1,97	
04	AULA 01	74,45	40
05	AULA 02	77,71	40
06	AULA 03	77,96	40
07	BAÑOS 02	24,24	
08	FACIEN DECANATURA- <u>PREGRADO Y POSGRADO/</u> Bloque 3 Piso 3 - Bloque Tecnológico	90,88	
09	SALA DE JUNTAS	78,37	
10	CUBICULOS DE TRABAJO DOCENTES	25,98	
11	CUARTO TECNICO	5,17	
12	Pregrados FACEA Y sala de juntas	127,97	
13	CUBICULOS DE TRABAJO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES	66,62	
14	CUARTO TÉCNICO RACKS	9,23	
15	REVISTA TENDENCIAS	11,20	
16	AULA 04	85,01	40
17	AULA 05	85,94	40
18	AULA 06	85,83	40
19	BAÑOS 03	25,1	
20	CUARTO DE ASEO	1,56	
21	CUARTO TECNICO	7,37	

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 4 BLOQUE 1 NORTE


Dirección de planeación y Desarrollo



01	BAÑOS 01	24,24	
02	LAB EDU MATEMATICAS	47,45	20
03	CUBICULO DE COMPUTO	37,63	20
04	SALA DE GRABACIÓN	4,83	
05	SALA DE GRABACIÓN TALLER DE ROBOTICA	60,52	25
06	DIRECTOR OFICINA ADMINISTRATIVA	26,53	
07	CUARTO TECNICO	5,17	
08	AULA 01	73,97	50
09	LAB MERCADEO NUEVO	81,78	50
10	LAB EMPRESARIAL Bloque 3 piso 3	94,5	
11	BAÑOS	19,92	
12	CUARTO TECNICO	1,63	
13	CUARTO DE ASEO	4,15	
14	CUBICULOS DE INVESTIGACIÓN	55,45	

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo



- Espacios en adecuación (por abrir)

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE 1 NORTE

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE NORTE			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	3013,44	0	6
Escaleras	176,65	0	1
Baños	509,5	0	15
Aulas	1891,884	1020	23
Aulas infomáticas	696,4	191	11
Grupos de investigación	89,58	29	2
Administrativos	3513,8		28
Almacenamiento y mantenimiento	201,42		27
Auditorios	203,91	285	1
TOTAL	10296,584	1525	114



FASE DIAGNÓSTICA


BLOQUE DE INGENERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 BLOQUE DE INGENIERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 101	59,22	60
02	AULA 102	59,2	60
03	AULA 103	59,2	60
04	AULA 104	59,21	66
05	AULA 105	56	54
06	AUDITORIO	56	33
07	AULA 107	56	54
08	BAÑOS	26,16	6
09	SALA DE PROFESORES DE INVESTIGACIÓN	44,8	23
10	DEPTO SISTEMAS	28,82	9

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 BLOQUE DE INGENIERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA DE INFORMÁTICA	96,07	60
02	SALA DE PROFESORES	22,37	12
03	AULA 203	59,2	40
04	SALA DE POSGRADOS	59,21	36
05	AULA 205	56	60
06	AULA 206	56	60
07	AULA 207	56	25
08	BAÑOS	26,16	6
09	AULA DE INFORMÁTICA	63,4	50
10	DEPTO INGENIERIA CIVIL	32,93	6

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 3 BLOQUE DE INGENIERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	AULA 301	59,22	<u>55</u>
02	AULA 302	59,2	55
03	AULA 303	59,2	55
04	AULA 304	59,21	55
05	AULA 305	56	60
06	AULA DE APRENDIZAJE 01	56	0
07	AULA DE APRENDIZAJE 02	56	0
08	BAÑOS	26,16	6
09	FACULTAD DE INGENIERÍA	44,8	15
10	DEPTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA	28,82	8

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE DE INGENIERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Baldosas quebradas
- Mobiliario en mal estado: La falta de mantenimiento de los tableros y sillas. Los pupitres están en mal estado
- Acceso limitado a las ventanas
- Faltan puntos de iluminación LED
- Cuarto de aseo no aislado
- Grifos deteriorados
- Falta de baño para personas con movilidad reducida
- Falta de estanterías y almacenamiento
- Falta de elementos divisorios

FASE DIAGNÓSTICA – BLOQUE DE INGENIERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO BLOQUE DE INGENIERIA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	600,25	0	3
Escaleras	34,84	0	2
Baños	78,48	18	3
Aulas	980,86	819	17
Aulas infomáticas	159,47	110	2
Puestos de trabajo para docentes	67,17	35	2
Administrativos	194,58	74	5
Auditorios	56	33	1



FASE DIAGNÓSTICA

CLÍNICA VETERINARIA

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904




Universidad de Nariño
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de Nariño

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 CLÍNICA VETERINARIA

Dirección de planeación y Desarrollo



01	RECEPCIÓN	82,22	32
02	CONSULTORIO CANINOS 01	11,65	5
03	CONSULTORIO CANINOS 02	11,69	5
04	FARMACIA E INSUMOS	12,6	1
05	BAÑOS DOCENTES	4,22	2
06	CONSULTORIO CANINOS INFECCIOSOS	9,8	5
07	DIRECCIÓN	14,24	3
08	ARCHIVO	10,72	0
09	CONSULTORIO FELINOS	8,94	5
10	ESTERILIZACIÓN	10,56	2
11	BAÑOS VISITANTES	9,89	3
12	RADIOLOGIA	9,91	5
13	CONSULTORIO PROCEDIMIENTOS MENORES	7,57	4
14	LAVANDERIA	16,97	2
15	FISIOTERAPIA Y ECOGRAFIA	15,64	10
16	HOSPITALIZACIÓN DE FELINOS	11,28	4
17	VESTIER Y CASILLEROS	13,86	0
18	RESIDENTES	18,75	4
19	HOSPITALIZACIÓN DE CANINOS INFECCIOSOS	25,14	8
20	CUARTO DE LIMPIEZA	6,46	0
21	HOSPITALIZACIÓN DE CANINOS	19,39	8
22	AULA DE CLASES	38,02	25
23	PRE QUIROFANO	28,25	15
24	BAÑOS ESTUDIANTES	16,08	6
25	VESTIER	9,21	10
26	LABORATORIO	17,44	4
27	QUIROFANO 01	17,54	10
28	QUIROFANO 02	17,13	10
29	AULAS VETERINARIA	117,93	100
30	HOSPITALIZACIÓN DE EQUINOS 01	19,78	2
31	HOSPITALIZACIÓN DE EQUINOS 02	19,78	2
32	HOSPITALIZACIÓN DE BOBINOS 01	21,29	2
33	HOSPITALIZACIÓN DE BOBINOS 02	20,51	2
34	REVISIÓN DE PACIENTES	18,28	4
35	ALMACEN	4,64	1

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 CLÍNICA VETERINARIA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	CUARTO TÉCNICO DE OXIGENO	10,89	1
02	CUARTO TECNICO DE SUCCIÓN	10,64	1
03	CUARTO TECNICO DE PROPANO	10,64	1
04	C.U. PLANTA ELÉCTRICA	13,4	1
05	CUARTO TÉCNICO DATOS	4,84	2
06	VESTIDOR 3	7,58	1
07	LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN	34,48	10
08	ESCLUSA 03	3,9	1
09	ÁREA DE CABINAS FLUJO LAMINAR	5,71	1
10	PARASITOLOGÍA	5,89	1
11	INMUNOLOGÍA	8,46	1
12	QUÍMICA SANGUÍNEA	5,38	1
13	HEMATOLOGÍA	6,98	1
14	RECEPCIÓN DE MUESTRAS	1,7	1
15	OFICINA	4,64	2
16	VESTIDOR 01	2,44	1
17	BANCO DE SUEROS	5,04	1
18	VESTIDOR 02	1,64	1
19	ESCLUSA 01	3,86	3
20	ÁREA LIMPIA	4,06	1
21	CABINA BIOSEGURIDAD	1,7	1
22	PESAJE	1,8	1
23	MICROBIOLOGÍA	9,12	1
24	ZONA ESTERIL	2,5	1
25	ESCLUSA 02	4,04	1
26	INCUBACIÓN Y LECTURA	6,86	1
27	ÁREA SUCIA	5,15	1
28	CUARTO DE ASEO	2,2	1

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 CLÍNICA VETERINARIA

Dirección de planeación y Desarrollo



01	ZONA DERRIVO	19,99	4
02	ZONA DE RECUPERACIÓN	19	4
03	QUIROFANO DE GRANDES ESPECIES	71,33	20
04	ESCLUSA 01	5,36	3
05	VESTIDORES DE MUJERES	6,71	5
06	VESTIDORES DE HOMBRES	5,91	5
07	DUCHA 01	2,76	1
08	ESCLUSA 02	2,92	1
09	INSTRUMENTOS LIMPIOS	8,08	2
10	INSTRUMENTOS CONTAMINANTES	9,67	2
11	CUARTO DE ASEO 01	1,37	1
12	BAÑO MUJERES	2,38	1
13	BAÑO HOMBRES	2,39	1
14	VESTIDOR MUJERES 02	4,71	3
15	VESTIDOR HOMBRES 02	4,71	3
16	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	4,47	1
17	DUCHA 02	3,13	1
18	ÁREA LAVAMANOS	6,6	4
19	CUARTO DE ASEO 02	1,65	1
20	ARCHIVO	3,76	2
21	BAÑO UNISEX	2,48	1
22	DIAGNÓSTICO	11,22	4
23	HISTOTECNIA	19,7	4
24	ALMACENAMIENTO M. BIOLÓGICO	6,74	2
25	CUARTO TECNICO RCI	7,23	1
26	PESEBRERA DE HOSPITALIZACIÓN	20,94	2
27	TANQUE DE AGUA RCI	12,91	0
28	PATOLOGÍA NECROPCIA	56,13	20
29	A. NO PELIGROSOS	2,79	1
30	A. PELIGROSOS	1,63	1
31	A. RESIDUOS REFRIGERADOS	2,44	1
32	LAVADO DE RESIDUOS	3,05	2

FASE DIAGNÓSTICA – CLÍNICA VETERINARIA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO CLÍNICA VETERINARIA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones y espacios de transición	253,02	17	18
Baños y lavado personal	57,45	23	11
Consultorios	49,65	24	5
Quirófanos y apoyo clínico	330,97	124	15
Laboratorios	122,27	28	16
Específicos para pacientes	120,58	14	6
Administrativos	119,85	41	4
Almacenamiento y cuartos técnicos	201,29	50	29
Aulas	155,95	125	2
TOTAL	1411,03	446	106



FASE DIAGNÓSTICA

LABORATORIOS INGENIERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de Nariño


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120
Años

Universidad de Nariño

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 LABORATORIOS INGENIERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	ALMACEN TOPOGRAFÍA	20,52	1
02	LAB SUELOS, CONCRETO, PAVIMENTO Y MATERIALES	267,76	35
03	ALMACEN LAB SUELOS 01	6,05	0
04	ALMACEN LAB SUELOS 02	5,65	0
05	ALMACEN LAB SUELOS 03	5,66	0
06	ALMACEN LAB SUELOS 04	4,76	0
07	OFICINA DE LABORATORISTAS	18,54	1
08	BODEGA	4,76	0
09	OFICINA PROFESOR 01	5,66	1
10	OFICINA PROFESOR 02	5,66	1
11	BODEGA	6,05	0
12	LAB DE HIDRAULICA Y SANITARIAS	253	20
13	CUARTOS DE ASEO	3,72	0
14	OFICINA PROFESOR 03	11,75	1
15	BAÑOS	29,72	6
16	LOCAL 01	5,1	2
17	LOCAL 02	4,55	2

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 LABORATORIOS INGENIERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	CUARTO TÉCNICO	4,05	0
02	ALMACEN	24,72	4
03	AULA 201	40,48	32
04	AULA 202	44,64	32
05	AULA 203	63,61	50
06	ESPACIO EN ADECUACIÓN	37,2	0
07	AULA 204	35,76	20
08	BODEGA	X	0
09	AULA TOPOGRAFÍA	X	20
10	OFICINA 01	X	1
11	OFICINA 02	X	1
12	ESPACIO SIN UTILIZAR	67,05	0

FASE DIAGNÓSTICA – LABORATORIOS INGENIERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Humedad en muros y cubierta
- Corrosión en la perfilería metálica
- Grietas en los muros
- Distribución inadecuada del mobiliario: La distribución del mobiliario no es óptima debido a falta de espacio
- Falta de archivadores y sillas
- Ventilación deficiente
- Fallo de luminarias LED y puntos eléctricos
- Baldosas quebradas y desgaste del suelo
- Malos olores

FASE DIAGNÓSTICA – LABORATORIOS INGENIERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO LABORATORIOS DE INGENIERIA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	78,39	0	4
Escaleras	5,76	0	1
Baños	29,72	6	1
Aulas	192,86	134	4
Laboratorios	520,76	55	2
Puestos de trabajo para docentes	63,82	6	7
Aulas informáticas	35,76	20	1
Almacenamiento y mantenimiento	94,94	5	11
Locales	9,65	4	2
Sin utilizar o en adecuación	104,25	0	2
TOTAL	1135,91	230	35



FASE DIAGNÓSTICA

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS


Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Dirección de planeación y Desarrollo


Laboratorio de materiales
(CONFIRMAR)



01	JEFATURA DE LABORATORIOS	29,03	8
02	LAB DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE CROMATOGRAFIA	23,95	4
03	GASES ESPECIALES	5,68	0
04	CABINA	2,85	0
05	BAÑOS	29,92	8
06	LAB DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA	20,52	4
07	LAB DE INVESTIGACIÓN DE FISILOGIA VEGETAL	32,82	4
08	LAB DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA Y BIOINFORMÁTICA	15,93	4
09	LAB DE INVESTIGACIÓN DE MATERIALES	56,32	4
10	LAB DE INVESTIGACIÓN DE MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL	25,88	3
11	LAB GRISAV-BLOQUE NORTE	36,72	3
12	LAB DE INVESTIGACIÓN DE MADERAS	36,4	4
13	LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR	80,15	10
14	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	5,89	0
15	PREPARACIÓN DE MUESTRAS	7,26	2
16	BODEGA	1,59	0
17	ATENCIÓN AL USUARIO	7,89	1
18	RECEPCIÓN DE MUESTRAS, ABONOS Y FORRAJES	25,01	1

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 2 LABORATORIOS ESPACIALIZADOS


Dirección de planeación y Desarrollo



01	RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA	19,01	4
02	LAB CROMATOLOGIA	74,35	14
03	LAB MICROBIOLOGIA	42,97	2
04	OFICINAS LABORATORISTAS	36,77	10
05	AUDITORIO	32,31	24
06	LAB FISICA DE SUELOS	56,38	15
07	ZONA DE BALANZAS	9,86	4
08	ZONA CALIENTE	52,78	6
09	LAB BROMATOLOGÍA Y ABONOS ORGÁNICOS	37,7	3
10	LAB SUELOS E INSUMOS AGRÍCOLAS	41,6	4
11	LAB ANÁLISIS QUÍMICO AGUAS	19,06	2
12	DEPOSITO REACTIVOS	7,05	0
13	ZONA DE LAVADO	28,61	2
14	ÁREA DE ANÁLISIS	14,43	2

FASE DIAGNÓSTICA – LABORATORIOS ESPACIALIZADOS

Dirección de planeación y Desarrollo



- Iluminación deficiente: Las luminarias de mercurio se mencionan con frecuencia, y estas se queman con facilidad
- Faltan puntos eléctricos y tomas de corriente: La falta de puntos eléctricos de 220V
- Fluctuación de la red eléctrica
- Ventilación insuficiente
- Aislamiento inadecuado: La falta de aislamiento adecuado entre los cuartos contiguos contribuye a que los olores y ruidos no deseados se filtren entre los espacios
- Cubierta dañada: La cubierta presenta grietas, perforaciones y manchas,
- Se observan grietas y baldosas quebradas en los muros y el suelo
- Ventanas rotas
- Mobiliario dañado: elementos como mesones manchados o gabinetes deteriorados.
- Elementos de madera inapropiados en laboratorios

FASE DIAGNÓSTICA – LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO LABORATORIOS ESPECIALIZADOS			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	202,72	0	3
Escaleras	8,48	0	1
Baños	29,92	8	1
Auditorios	32,31	24	1
Laboratorios	757,71	101	20
Puestos de trabajo para docentes	36,77	10	1
Administrativos	29,03	8	1
Bienestar estudiantil	7,89	1	1
Almacenamiento y mantenimiento	23,06	0	5
TOTAL	1127,89	152	34



FASE DIAGNÓSTICA

PLANTA PILOTO

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

ai

Universidad de Nariño


ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120
Años

Universidad de Nariño

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 PLANTA PILOTO


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LAB BIOTA	30,05	X
02	MODULOS DE PRACTICANTES Y TÉCNICOS	7,4	6
03	LAB GAIDA	16,7	3
04	CALDERA	15,65	0
05	SALA DE SUMINISTRO	11,74	2
06	BAÑOS	32,47	8
07	VESTIER	23,62	8
08	BODEGA	4,42	0
09	SALA DE OPERACIONES UNITARIAS	172,76	35
10	ÁREA DE PROCESOS DE ALIMENTOS	79,67	30
11	OFICINA TEA	5,97	4
12	LAB ANÁLISIS SENSORIAL	45,35	9

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA PILOTO

Dirección de planeación y Desarrollo



- Presencia de goteras en la cubierta
- Corrosión en la perfilería metálica
- Humedad en los muros
- El piso deteriorado con grietas y manchas
- Espacio reducido para las actividades administrativas
- Mala distribución de mobiliario y equipos por falta de espacio
- El control de la incidencia solar es deficiente, el espacio se calienta con facilidad y en algunos espacios no es suficiente la ventilación
- Las luminarias no son suficientes para iluminar adecuadamente el espacio, lo que afecta la visibilidad y el ambiente de trabajo.
- Distribución inadecuada de los puntos eléctricos.

FASE DIAGNÓSTICA – PLANTA PILOTO

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO PLANTA PILOTO			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Circulaciones	80,11	0	1
Baños	32,47	8	1
Laboratorios	344,53	77	5
Grupos de investigación	5,97	4	1
Puestos de trabajo para docentes	7,4	6	1
Almacenamiento y mantenimiento	55,43	10	4
TOTAL	525,91	105	13



FASE DIAGNÓSTICA



CEPÚN Y LABORATORIOS

Dirección de planeación y Desarrollo



FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 CEPÚN Y LABORATORIOS


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LABORATORIOS 01	79,97	
02	LABORATORIO 02	81,03	
03	OFICINAS CEPUN	61,04	6
04	AREA DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN CEPUN	98,96	6
05	SUMINISTROS	63,81	1
06	BODEGA	89,14	0

FASE DIAGNÓSTICA – CEPÚN Y LABORATORIOS

Dirección de planeación y Desarrollo



- Red hidráulica no independiente en los laboratorios
- Presencia de plagas en los laboratorios
- Muros en malas condiciones en espacios de bodega y suministro
- El piso en obra gris es un indicativo de que el espacio no está completamente terminado
- El espacio reducido limita las posibilidades de organización
- Ventilación deficiente en los espacios de suministro y bodega

FASE DIAGNÓSTICA – CEPÚN Y LABORATORIOS

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO CEPUN Y LABORATORIOS DE ING ACUICOLA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Laboratorios	161	34	2
Producción	98,96	6	1
Administrativo	61,04	6	1
Almacenamiento y mantenimiento	149,56	1	2
TOTAL	470,56	47	6



FASE DIAGNÓSTICA

LIBRERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904




Universidad de **Nariño**
ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023



Universidad de **Nariño**

FASE DIAGNÓSTICA - PLANTA 1 LIBRERÍA


Dirección de planeación y Desarrollo



01	LIBRERÍA	67,04	20
02	BODEGA	5,5	0
03	BAÑO	6,38	1
04	OFICINAS	24,87	6

FASE DIAGNÓSTICA – LIBRERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo



- Espacio reducido, lo que puede dificultar la realización de actividades administrativas y de trabajo de manera cómoda y eficiente.
- El espacio no cuenta con protección solar adecuada

FASE DIAGNÓSTICA – LIBRERÍA

Dirección de planeación y Desarrollo

CONSOLIDADO LIBRERÍA			
TIPO DE ESPACIO	ÁREA m2	AFORO	CANTIDAD
Baños	6,38	1	1
Bienestar estudiantil	67,04	20	1
Administrativo	24,87	6	1
Almacenamiento	5,5	0	1
TOTAL	103,79	27	4

PROYECCION CAMPUS TOROBAJO

DESCRIPCIÓN

Esta fase implica trabajar en la formulación de propuestas que optimicen el uso de los espacios, considerando las necesidades actuales de la comunidad universitaria y teniendo en cuenta los proyectos futuros del campus.



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

ai



Universidad de Nariño

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120

Universidad de Nariño

CAMPUS ACTUAL



PROYECCION CAMPUS TOROBAJO

DESCRIPCIÓN

Proyectos en etapa de construcción o de diseño de la Universidad de Nariño que son tenidos en cuenta para la propuesta del Plan Director de reorganización Torobajo.



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904


ai

Universidad de Nariño

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN MEN 000022 - ENERO 11 DE 2023

120

Años
Universidad de Nariño



CAMPUS PROYECTADO

- 01_ Bloque 1 norte
- 02_ Planta piloto
- 03_ Gradería y camerinos
- 04_ Bloque 5
- 05_ Urbanismo Fase 1
- 06_ Urbanismo Fase 2
- 07_ Biblioteca
- 08_ Ampliación Facartes
- 09_ Unidad deportiva
- 10_ Ampliación Clínica Veterinaria
- 11_ Espacio de ventas de granjas